

玉名市通学路合同点検箇所図(令和3年度)



【1岱山苑から玉名バイパスまでの道路】道幅が狭く、交通量が多い。急カーブから曲がる車道を横切って渡るために、児童と車との接触事故が心配される。

【2太陽第二自動車学校付近の五叉路】朝からの交通量が非常に多く、五叉路のため児童や運転者にとっても見通しが悪い。

【5玉名市小野尻373番地付近】歩道がなく、道幅も狭く、カーブしており、見通しが悪い。車の交通量も多く、児童の自転車と車の交通事故も起きている。

【10県道稲佐津留玉名線スクールバス稲佐停留所付近】ラバーポールが破損し、外側線も消えかけている。

【6玉名市小野尻337番地付近交差点】道が狭く交通量も多いが、横断歩道しかない。

【3JA岱明総合支所交差点】JA駐車場北東の横断歩道前の待機場所がほとんどない。

【4高道小学校運動場南側道路】道路の北側も南側も安全に歩くことができない歩道部分が無い。

【9県道部田見木葉線】幅員が狭く、児童と車が接触する危険性がある。

【7外平山に登る四つ角】車の通りが多く、横断歩道もない。変則的な交差点となっており、優先道路の方は車のスピードも速い。

【8玉水苑前交差点】交通量が多く、見通しが悪いため危険。

1:50,000

熊本県玉名市役所