

玉名市 通学路合同点検結果一覧表 (R4年度)

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対応部署	R6.3月時点での進捗状況
1	玉陵中学校	県道 玉名八女線と市道 青木小岱線の交差点	歩行者の待機場所がない。	小学生児童の通学路とバス路線を含めて検討する。	県市教委	継続案件
2	玉陵中学校	県道 玉名八女線新設歩道部分	街路灯が少なく、危険。	道路管理者での街路灯設置の予定なし。防犯灯は、区からの要望であれば、市防災安全課からの補助あり。	県市 防災安全課	
3	玉名中学校	市道 玉中西線玉名中学校正門前	正面のアパートの壁で見通しが悪く、道が狭い。カーブミラーが設置されているが、接触の危険が多い。	外側線の新設を行う。	市 防災安全課	R6年度対応予定
4	鍋小学校	県道 長洲玉名線明神尾バス停前横断歩道	長洲方面からくる車から、見通しが悪く、歩行者に気付くのが遅れる上に、減速する車が少ない。	水路敷を歩道として検討し、横断歩道を移設し、待機場所の設置検討を行う。	市 土木課 県 警察	対応中
5	岱明中学校 大野小学校	市道 大野下駅玉名線下前原お宮付近上田建築前	道幅が狭く、カーブしている。	外側線及び横断帯の設置を行う。	市 防災安全課	対策工事済
6	八嘉小学校	県道 肥後伊倉停車場田崎線と市道 田崎開野線の交差点	児童が渡る横断歩道がない。	横断帯を設置する。	市 防災安全課	対策工事済
7	八嘉小学校	県道 肥後伊倉停車場線田崎線の路側帯	路側帯のゼブラの白線が消えかかっており、児童の登校時には、待機場所にもなっており、危険。	待機場所は変更済み。外側線の引き直し、カラー線の検討を行う。	県	R6対応予定
8	伊倉小学校	県道 肥後伊倉停車場田崎線市営住宅 四本木団地そば交差点	交通量が多いが、横断歩道もなく、通学時はとても危険。	とまれの標示と横断帯の設置を行う。	警察 市 防災安全課	対策工事済
9	玉水小学校	市道 三ノ岳線と市道 赤崎線の交差点	玉名広域農道から下ってくる車が、交差点に入る前にスピードが出やすい。	横断歩道にカラーを入れる。	市 土木課	R6年度施工予定
10	有明中学校 大浜小学校	市道 伊倉大浜線旭町公民館前	道が狭く、見通しが悪い。	横断歩道の設置は返って危険。警察による取り締まりの強化を行う。	警察	取り締まり強化済
11	睦合小学校	国道208号線開田交差点	歩道はあるが、車両が歩道部に突っ込んで事故を起こしており、危険。	ガードパイプ、ポストコーンの設置。ゼブラ線の引き直し。	国	対策工事済
12	築山小学校	国道208号線築地北交差点	通行車両のスピードが速く、通学時間帯でもスピードが出ている車が多いため、危険。	注意喚起標識、減速路面標示、視線誘導標、注意喚起路面標示の設置。	国	対策工事済
13	築山小学校	国道208号線山田交差点		注意喚起標識、減速路面標示、視線誘導標、注意喚起路面標示、ガードパイプの設置。	国	対策工事済
14	築山小学校	国道208号線山田東交差点		注意喚起標識、減速路面標示、視線誘導標、注意喚起路面標示の設置。	国	対策工事済