

玉名市通学路合同点検箇所図(令和4年度)



【12国道208号線築地北交差点】通行車両のスピードが速く、通学時間帯でもスピードが出ている車が多いため、危険。

【14国道208号線山田東交差点】通行車両のスピードが速く、通学時間帯でもスピードが出ている車が多いため、危険。

【1県道玉名八女線と市道青木小岱線の交差点】歩行者の待機場所がない。

【2県道玉名八女線新設歩道部分】街路灯が少なく、危険。

【11国道208号線開田交差点】歩道はあるが、車両が歩道部に突っ込んで事故を起こしており、危険。

【13国道208号線山田交差点】通行車両のスピードが速く、通学時間帯でもスピードが出ている車が多いため、危険。

【7県道肥後伊倉停車場田崎線の路側帯】路側線のゼブラの白線が消えかかっており、児童の登校時には、待機場所になっており、危険。

【5市道大野下駅玉名線下前原お宮付近上田建築前】道幅が狭く、カーブしている。

【3市道玉中西線玉名中学校正門前】正面のアパートの壁で見通しが悪く、道が狭い。カーブミラーが設置されているが、接触の危険が多い。

【6県道肥後伊倉停車場田崎線と市道田崎開野線の交差点】児童が渡る横断歩道がない。

【4県道長洲玉名線明神尾バス停前横断歩道】長洲方面からくる車から、見通しが悪く、歩行者に気づくのが遅れる上に、減速する車が少ない。

【10市道伊倉大浜線旭町公民館前】道が狭く、見通しが悪い。

【8県道肥後伊倉停車場田崎線市営住宅四本木団地そば交差点】交通量が多いが、横断歩道もなく、通学時はずっと危険。

【9市道三ノ岳線と市道赤崎線の交差点】玉名広域農道から下ってくる車が、交差点に入る前にスピードが出やすい。

1:50,000

