

玉名市 通学路合同点検結果一覧表 (R3年度)

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対応部署	R6.3月時点での進捗状況
1	築山小学校	岱山苑から玉名バイパスまでの道路	道幅が狭く、交通量が多い。急カーブから曲がる車道を横切って渡るために、児童と車との接触事故が心配される。	横断箇所に緑ライン及び前後部分のカラー化。	市 防災安全課	対策工事済(横断帯)
2	築山小学校	太陽第二自動車学校付近の五叉路	朝からの交通量が非常に多く、五叉路のため児童や運転者にとっても見通しが悪い。	外側線検討。通学動線確認。	市 防災安全課	対策工事済
3	高道小学校	JA岱明総合支所交差点	JA駐車場北東の横断歩道前の待機場所がほとんどない。	歩道2.0mの確保は可能。グラウンドに通路設置等の経路変更も検討。	市教委	対策工事済
4	高道小学校	高道小学校運動場南側道路	道路の北側も南側も安全に歩くことができる歩道部分がない。			
5	豊水小学校	玉名市小野尻373番地付近	歩道がなく、道幅も狭く、カーブしており、見通しが悪い。車の交通量も多く、児童の自転車と車の交通事故も起きている。	現状カラー舗装等により十分整備はなされている。ただし、カーブの看板は古いため交換。ポールに取り付けてある交通安全協会の看板も新しいものに要望する。	市 県 防災安全課	対策工事済
6	豊水小学校	玉名市小野尻337番地付近交差点	道が狭く交通量も多いが、横断歩道しかない。	信号機は不可。 4方向の止まれのため黄色い旗を使用する等気を付ける	学校	
7	横島小学校	外平山に登る四つ角	車の通りが多く、横断歩道もない。変則的な交差点となっており、優先道路の方は車のスピードも速い。	止まれは不可。 横断用の緑ラインを外側線の引き直しとゼブラの設置。	市 防災安全課	対策工事済
8	天水中学校	玉水苑前交差点	交通量が多く、見通しが悪いため危険。	速度落とせ、交差点注意等の交通安全表示。	市 防災安全課	対策工事済
9	玉水小学校	県道部田見木葉線	幅員が狭く、児童と車が接触する危険性がある。	外側線引き直し。	県	対策工事済
10	玉陵小学校	県道稲佐津留玉名線スクールバス稲佐停留所付近	ラバーポールが破損し、外側線も消えかけている。	ガードレール設置。	県	対策工事済