

玉名市 通学路合同点検結果一覧表 (R4年度)

| No. | 学校名            | 危険箇所                         | 通学路の状況・危険の内容                                    | 対策内容   | 対応部署            | R8.3月時点での進捗状況     |
|-----|----------------|------------------------------|---|--|-----------------|-------------------|
| 1   | 玉陵中学校          | 県道 玉名八女線と市道 青木小岱線の交差点        | 歩行者の待機場所がない。                                    | 小学生児童の通学路とバス路線を含めて検討する。                          | 県市教委            | 継続案件              |
| 2   | 玉陵中学校          | 県道 玉名八女線新設歩道部分               | 街路灯が少なく、危険。                                     | 道路管理者での街路灯設置の予定なし。防犯灯は、区からの要望であれば、市防災安全課からの補助あり。 | 県市 防災安全課        |                   |
| 3   | 玉名中学校          | 市道 玉中西線玉名中学校正門前              | 正面のアパートの壁で見通しが悪く、道が狭い。カーブミラーが設置されているが、接触の危険が多い。 | 外側線の新設を行う。                                       | 市 防災安全課         | R8年度対応予定          |
| 4   | 鍋小学校           | 県道 長洲玉名線明神尾バス停前横断歩道          | 長洲方面からくる車から、見通しが悪く、歩行者に気付くのが遅れる上に、減速する車が少ない。    | 水路敷を歩道として検討し、横断歩道を移設し、待機場所の設置検討を行う。              | 市 土木課<br>県 警察   | 継続案件              |
| 5   | 岱明中学校<br>大野小学校 | 市道 大野下駅玉名線下前原お宮付近上田建築前       | 道幅が狭く、カーブしている。                                  | 外側線及び横断帯の設置を行う。                                  | 市 防災安全課         | 対策工事済             |
| 6   | 八嘉小学校          | 県道 肥後伊倉停車場田崎線と市道 田崎開野線の交差点   | 児童が渡る横断歩道がない。                                   | 横断帯を設置する。  | 市 防災安全課         | 対策工事済             |
| 7   | 八嘉小学校          | 県道 肥後伊倉停車場線田崎線の路側帯           | 路側帯のゼブラの白線が消えかかっており、児童の登校時には、待機場所にもなっており、危険。    | 待機場所は変更済み。外側線の引き直し、カラー線の検討を行う。                   | 県               | 対策工事済             |
| 8   | 伊倉小学校          | 県道 肥後伊倉停車場田崎線市営住宅 四本木団地そば交差点 | 交通量が多いが、横断歩道もなく、通学時はとても危険。                      | とまれの標示と横断帯の設置を行う。                                | 市 警察<br>市 防災安全課 | 対策工事済             |
| 9   | 玉水小学校          | 市道 三ノ岳線と市道 赤崎線の交差点           | 玉名広域農道から下ってくる車が、交差点に入る前にスピードが出やすい。              | 横断歩道にカラーを入れる。                                    | 市 土木課           | 現在、カラー舗装化は実施しない方針 |
| 10  | 有明中学校<br>大浜小学校 | 市道 伊倉大浜線旭町公民館前               | 道が狭く、見通しが悪い。                                    | 横断歩道の設置は返って危険。警察による取り締まりの強化を行う。                  | 警察              | 取り締まり強化済          |
| 11  | 睦合小学校          | 国道208号線開田交差点                 | 歩道はあるが、車両が歩道部に突っ込んで事故を起こしており、危険。                | ガードパイプ、ポストコーンの設置。ゼブラ線の引き直し。                      | 国               | 対策工事済             |
| 12  | 築山小学校          | 国道208号線築地北交差点                |   | 注意喚起標識、減速路面標示、視線誘導標、注意喚起路面標示の設置。                 | 国               | 対策工事済             |
| 13  | 築山小学校          | 国道208号線山田交差点                 | 通行車両のスピードが速く、通学時間帯でもスピードが出ている車が多いため、危険。         | 注意喚起標識、減速路面標示、視線誘導標、注意喚起路面標示、ガードパイプの設置。          | 国               | 対策工事済             |
| 14  | 築山小学校          | 国道208号線山田東交差点                |   | 注意喚起標識、減速路面標示、視線誘導標、注意喚起路面標示の設置。                 | 国               | 対策工事済             |