

玉名市通学路合同点検箇所図(令和2年度)



【3県道大野下停車場西照寺線の三崎地区】外側線が消えており、車との接触の危険がある。

【2玉名バイパス合同タクシー前交差点】歩道の車止め(ガードパイプ)がない。

【1玉名バイパス山田交差点】歩道の車止め(ガードパイプ)がない。

【4県道長洲玉名線(八石商店前)】長洲方面から来る車から、見通しが悪く、歩行者に気づくのが遅れる。

【7焼き鳥「甲子園」看板前】道が狭く見通しが悪い。交通量が多い。

【8玉名市伊倉北方361番地2付近】横断歩道はあるが、交通量が多く、なかなか横断することができない。

【13玉南中正門から西へ100m付近】三叉路の道が坂道でカーブしており見通しが悪い。

【5大野下停車場線(上鍋区)】部分的に道幅が狭くなっており、スピードが出やすく、通学時は危険を感じる。

【9玉名酪農業協同組合前交差点】交通量が多いが、横断歩道しかない。近くの信号機のある交差点では交通死亡事故も起きている。

【14サンモード南側】三叉路の道が坂道で鋭角に交差しており見通しが悪い。

【11外平山に登る四つ角】車の通りが多く、横断歩道もない。変則的な交差点となっており、優先道路の方は車のスピードも速い。

【6大野小学校正門前横断歩道周辺】正門の右側、左側もカーブしていて見通しが悪い。接触事故も発生している。

【10国道501号線YBOX近くの交差点】交通量が非常に多く、この交差点を利用する児童も多いが、四隅には車を止めるガードレールではなく、非常に危険。

【12ダイキ近く四つ角交差点】登下校時に車の通行がとても多く、事故も多発している。

1:50,000

熊本県玉名市役所