

玉名市 通学路合同点検結果一覧表 (R2年度)

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対応部署	R6.3月時点での進捗状況
1	築山小学校	玉名バイパス 山田交差点	歩道の車止め(ガードパイプ)がない。	ガードパイプ設置またはボラード設置で検討。	国	対策工事済
2	築山小学校	玉名バイパス 合同タクシー前交差点	歩道の車止め(ガードパイプ)がない。	設置による効果が不明。 対策なし。	国	
3	睦合小学校	県道大野下停車場西 照寺線の三崎地区	外側線が消えており、車との接触の危険がある。	優先する区間を決定し、再度要望する。 (R2.12要望済み) 外側線・通学路マーク	県	対策工事済
4	鍋小学校	県道長洲玉名線(八 石商店前)	長洲方面から来る車から、見通しが悪く、歩行者に気づくのが遅れる。	現在の横断歩道の位置を変更し、直線区間を長くする。 土地所有者等字図と現況図を確認する。	警察 市 土木課 県	継続中
5	鍋小学校	大野下停車場線(上 鍋区)	部分的に道幅が狭くなっており、スピードが出やすく、通学時は危険を感じる。	学校で指導を強化する。ゾーン30は現実的に指定不可。 ゼブラも効果ないと思われる。	警察 学校	
6	大野小学校	大野小学校正門前横 断歩道周辺	正門の右側、左側もカーブして見通しが悪い。接触事故も発生している。	カーブの部分のカラー舗装及び外側線外側のカラーを行う。	市 土木課	対策工事済
7	滑石小学校	焼き鳥「甲子園」看 板前	道が狭く見通しが悪い。交通量が多い。	外側線の引き直し。	市 土木課	R6年度施工予定
8	豊水小学校	玉名市伊倉北方36 1番地2付近	横断歩道はあるが、交通量が多く、なかなか横断することができない。	信号機は不可。 横断歩道の箇所をカラー舗装とする。	県	対策工事済
9	豊水小学校	玉名酪農業協同組合 前交差点	交通量が多いが、横断歩道しかない。近くの信号機のある交差点では、交通死亡事故も起こっている。	信号機は不可。横断歩道も塗装してあるが、停止線に不備あり。	警察	停止線の補修済
10	有明中学校 横島小学校	国道501号線YBOX近 くの交差点	交通量が非常に多く、この交差点を利用する児童も多いが、四隅には車を止めるガードレール等はなく、非常に危険。	ガードパイプ設置、またはボラード設置で検討。	県	対策工事済
11	横島小学校	外平山に登る四つ角	車の通りが多く、横断歩道もない。変則的な交差点となっており、優先道路の方は車のスピードも速い。	現地の市道交差点部分より北側の交差点より、外側線にカラー舗装及び停止指導線の施工。	市 土木課 市 防災安全課	市 防災安全課にて横断帯設置済
12	天水中学校	ダイキ近く四つ角交 差点	登下校時に車の通行がとて多く、事故も多発している。	信号機不可。501号線側に設置予定のため距離の規定により設置不可。交差点に対し、マウント等の危険防止対策を行う。	市 防災安全課	対策工事済
13	玉南中学校	玉南中正門から西へ 100m付近	三叉路の道が坂道でカーブしており見通しが悪い。	信号機不可。外側線やゼブラによる誘導により危険を少なくする。	市 防災安全課	対策工事済
14	玉南中学校	サンモード南側	三叉路の道が坂道で鋭角に交差し見通しが悪い。	原因は生徒の自転車飛び出し。学校より生徒に対し、交通ルールやマナーの指導を行う。	学校	