

玉名市 通学路対策一覧表（H30年度）

更新（H31.3月）

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策区分 H30年度末状況	対応部署
1	築山小学校	ラーメン屋（雲龍軒）前三叉路 （バイパス中尾線）	道幅が狭く、見通しが悪い。	横断歩道、止まれ（2か所）の表示引き直しを行う。	対応済	警察
2	築山小学校	自動車学校近くの五叉路	交通量が多く、狭い道を登下校している。	交通指導員による道路横断時の安全確保の実施。（現時点で道路改良困難）	対応継続中	学校・PTA・地域
3	築山小学校	プール近くの交差点	道幅が狭く、通行する車両・児童が多い。	横断歩道の塗り直しを行う。	対応済	警察
4	築山小学校	プール近くの交差点から正門西側に至る道路	正門西側の小学校前道路に合流する地点が一時停止になっておらず、車両が飛び出してくる。	停止線を設置する。	対応済	警察
5	築山小学校	青果市場から玉名バイパスへ抜ける道路の天木住宅付近	道幅が狭く通行する車両が多い。バイパス方面から来る車両が見づらい。	路面標示による注意喚起を行う。	対応済	防災安全課
6	玉名中学校	北稜高校北側の道路	登下校時に、通学者や乗用車の通行量も多く、飛び出し防止のため。（3か所）ABC	A 交通量の確認を行い必要がある場合は、道路に主従関係を付け一旦停止を付ける。	長期的に計画	警察
				B 北稜高校側から交差点注意の表示を入れる。北側からの停止指導線を入れる	対応済	防災安全課
				C 交通量の確認を行い必要がある場合は、道路に主従関係を付け一旦停止を付ける。	長期的に計画	警察
7	玉名中学校	玉名中南側道路	自転車通学の安全確保、通学時に乗用車の通行が多い。	自転車は200台から300台通ってくる道路ではあるが、外側線を引くと幅が取れないこと、自転車は車両となると車道を走行しなければならないことから、安全な自転車走行の教育を行う。（教育）	対応継続中	学校
8	玉名中学校	中尾公民館前道路と玉名中南側道路とのT字交差点	道幅が狭い箇所があり、通行する生徒も多い。	路面標示による注意喚起を行う。	H30年度実施中	防災安全課
				横断歩道の塗り直しを行う。	H31年度計画	警察
9	玉名中学校	玉名中学校正門前	正門前の曲がり角が見通しが悪く、カーブミラーを設置してあるが、車両接触の危険が高い。	安全な通行方法を検討するとともに、生徒へ安全に通行するよう指導する。	対応継続中	教育総務課 学校
10	玉名中学校	中尾公民館前道路	中尾公民館前の道路がカーブしており、玉名中学校方面からの見通しが悪い上に、通行する車両・生徒が多い。	安全対策について地域と協議を進め、生徒へ安全に通行するよう指導する。	対応継続中	教育総務課 学校
				路面標示による注意喚起を行う。	H30年度実施中	防災安全課
11	玉名中学校	春出の国道208号から中尾の玉名中学校南側道路までの区間	道幅が狭い上に、通行する車両・生徒が多く、車両接触の危険が高い。	路面標示による注意喚起を行う。	H30年度実施中	防災安全課
				停止線の引き直し、標識の交換を行う。	H31年度計画	警察
12	大浜小学校	新大浜橋付近～烏帽子神社付近 （大浜小天線）	大型車も含め交通量が多い。歩道がなく、狭小箇所があり歩行時危険。	県にて、歩道設置事業を実施している。	事業継続中	県
13	大浜小学校	玉名市大浜町 旭町公民館交差点付近の道路	朝の通勤時間帯は、交通量が非常に多い。抜け道となっており、利用者が多い。スピードを出す車も多く、危険である。	地元からの要望書を受け、警察に要望書（防災安全）。その後現場調査実施済。 道路が狭路であり、横断歩道の設置については警察本部と検討。	H31年度計画	防災安全課 警察
14	有明中学校	栗之尾の嶋崎神社前交差点付近	道幅が狭い上にカーブで見通しが悪く、通行する車両が見えにくい。	看板設置等により注意喚起を行う。	H31年度計画	防災安全課
15	八嘉小学校	寺田本村～吉丸 （榎原寺田橋線）	道狭く日陰で暗い。歩道が切れている。交通量は多い。	建設課にて工事を実施している。	対応済	建設課
16	伊倉小学校	中北（城ヶ崎病院前交差点と、そこから伊倉隣保館へ向かう道路）	交差点に横断歩道がないが、児童は登校時に横断している。 交差点から学校に向かう道路に路側帯がない。	地域の代表者、PTA、学校、市教委での会議を開催し、地域の意見集約した市への要望書提出が必要な旨の助言（教育）。その後要望書提出あり。 伊倉隣保館から城ヶ崎病院前まで路側帯を設置する。H30年度工事分から対応可能。	事業継続中	建設管理課 防災安全課 教育総務課
17	伊倉小学校	東門前の横断歩道及びその付近	県道であることから通行車両が多く、スピードを出して通行する車両が多い。	北側横断歩道部の路面工事後、横断歩道の塗り直しを行う。	H30年度実施予定	県
				カラー舗装部分の塗り直しを行う。	長期的に計画	県
18	玉陵小学校 （旧月瀬小学校）	白石堰頭首工管理事務所～月田排水樋管付近 （玉名立花線）	道狭く屈曲して見通し悪い。日陰で暗く歩道が切れている。交通量は多い。	県にて、道路拡幅とあわせて歩道設置をする道路改良事業を実施している。	事業完了	県
19	玉陵小学校 （旧玉名小学校）	玉陵中学校前面道路 （迫間筒線）	道が狭く歩道がない。交通量は多い。	建設課にて歩道設置工事を実施している。	対応済	建設課
20	玉陵小学校 （旧玉名小学校）	市民会館南側信号～玉名バイパス交差点 （玉名立花線）	大型車も含め交通量が多い。歩道が切れ、狭小箇所があり歩行者との兼ねが危険。	県にて、道路拡幅とあわせて歩道設置をする道路改良事業を実施している。	事業継続中	県

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策区分 H30年度末状況	対応部署
21	玉陵小学校 (旧石員小学校)	玉名地域医療センター付近 ～広域農道交差点 (玉名八女線)	大型車も含め交通量が多い。歩道がなく、狭小箇所があり歩行時危険。	県にて、歩道設置事業を実施している。	事業継続中	県
22	大野小学校	歳の神踏切	幅員が狭い。交通量が多い。	JRに委託して、改良工事を実施する。	対応済	建設課
23	睦合小学校	さくら歯科前 (県道大野下停車場西照寺線)	片側1車線の道路がこの場所で急に狭くなり、児童が登下校を行う際の交通量も多い。児童の中には歩道のない場所を登下校している児童もいる。 また、この箇所は、大雨の際は浸水し、登校に支障が生じることがある。	県にて、雲雀ヶ丘団地入口交差点から国道208号までを道路拡幅とあわせて歩道設置をする道路改良事業を実施している。 当該事業により、当危険箇所は解消される。	事業継続中	県
24	睦合小学校	三崎方面の県道 (県道大野下停車場西照寺線)	睦合保育所前から片側1車線の道路がこの場所で急に狭くなり、自動車が児童のすぐそばを通る。また、交通量も多い上にスピードを出している自動車が多くみられる。	幅員減少の標識を立てる。	H31年度計画	県
				安全教育を実施する。	対応継続中	学校
25	鍋小学校	明神尾地区の県道 (長洲玉名線)	急カーブ直後に通学路で利用している横断歩道があり、速度を出している車両はとても危険である。毎日、登校、下校時に地域のボランティアが当番で安全指導をしてくださっている。	路面標示による注意喚起を行う。	対応済	県
				見守り隊による交通安全指導を行う。	対応継続中	学校・地域
				横断歩道有ダイヤマークを追加する。	対応済	警察
26	鍋小学校	県道大野下停車場線の上鍋 天満宮付近	天満宮付近は極端に道幅が狭い上に、県道であることから通行車両が多く、大型車両も頻りに通行する。	狭くなる区間の北側に30km速度標識を設置する。	H31年度計画	警察
27	鍋小学校	県道大野下停車場線の鍋保 保育園そば交差点	交差点横断歩道脇に設置してある柵がかえって危険である。また、通行車両が多く、大型車両も通行する。	横断歩道部分の柵を撤去する。	対応済	県
				交差点部分をカラー舗装する。	H31年度計画	県
28	高道小学校	高道郵便局前交差点	道が狭く、見通しも悪い。	停止指導線を引く。 交差点マークを入れる。	対応済	防災安全課
29	横島小学校	JAガソリンスタンド～ (有)田中商店付近交差点 (外平新田線)	大型車も含め交通量が多い。歩道がない。	建設課にて工事を実施している。	事業継続中	建設課
			ガソリンスタンド前T字交差点に横断歩道がなく、多くの児童が横断するのに危険である。	横断箇所をカラー舗装する。	対応済	建設課
30	玉水小学校	赤崎交差点 (国道501号)	大型車も含め交通量が多い。歩道が狭小箇所があり歩行時危険。	県にて、交差点改良事業を実施している。	事業完了	県
31	玉水小学校	部田見交差点～ JA供給センター手前 (栗ノ尾石橋線)	急傾斜からの落石・倒木の危険。	建設課にて工事を計画している。	事業継続中	建設課
32	玉水小学校	国道501号から広域農道へ 向かう途中の赤崎山交差点	交差点付近が坂道でカーブしているため見通しが悪い。またスピードを出して走行する車両が多い。	地域・学校からの信号設置等の要望書提出後に、対策検討のための交通量調査を実施する(要望書は提出済)。	H31年度計画	警察