熊本県 玉名市全図



15
玉名八女線
大型車も含め交通量が多い。歩道がなく、狭小箇所があり歩行時危険。

12
玉名立花線
道狭く屈曲して見通し悪い。日陰で暗く歩道が切れている。交通量は多い。

1
バイパス中尾線
道幅狭く、見通しが悪い

3　道幅狭く見通しが悪い、交通量多い

18
大野下停車場西照寺線
大型車も含め交通量が多い。歩道がなく、狭小箇所があり歩行時危険。

2　自動車学校近く五差路交差点、交通量が多く道幅が狭い

13
迫間岡線
道狭く歩道がない。交通量は多い。

19　大野下停車場西照寺線
交通量多くスピードを出す。ここから道路が急に狭小している

4　玉名中南側道路
通学時間帯交通量が多い

14　玉名立花線
大型車を含め交通量が多い
歩道が途切れ狭小箇所あり

8
榎原寺田橋線
道狭く日陰で暗い。歩道が切れている。交通量は多い。

20　長洲玉名線
急カーブ直後に通学路としている横断歩道
有速度を出している車危険

17
歳の神踏切
幅員が狭い。交通量は多い

9
玉名天水線
大型車も含め交通量が多いが歩道が切れてる。

6．7　通学時間帯交通量多い
道幅が狭くなっている

11
伊倉小正門前
朝夕交通量多い。横断歩道塗装薄い

16
大野下停車場線、長洲玉名線交差点
交差点の視認性低く危険

21　高道郵便局前交差点
道幅が狭く見通し悪い

5　大浜小浜線
大型車等交通量多い

10
　伊倉中北～隣保館付近
横断歩道のない交差点を横断し路側帯のない道路を通学

22
外平新田線
大型車も含め交通量が多い。

24
栗ノ尾石橋線
急傾斜からの落石・倒木の危険。

23
国道501号
大型車も含め交通量が多い。歩道が狭小箇所があり歩行時危険。