

玉名市 通学路合同点検結果一覧表 (R5年度)

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対応部署	R7.3月時点での進捗状況
1	玉陵小学校	富尾橋際交差点東側国道玉名バイパス下トンネル	交通量が多く、スピードを出す車両が多い。	東側からトンネルへ侵入する際、児童を巻き込まないよう、ラバーポールの設置を行う。	市 土木課	対策工事済
2	玉陵中学校	両迫間交差点南側信号からセブンイレブン玉名下店までの区間	通学時間帯の交通量が多く、歩道が狭い。	道路改良工事を計画中であり、今後改良工事に向け、計画を進める予定。	県	継続中
3	睦合小学校	さくら歯科前交差点	スピードを出す車両が多い。	横断歩道のカラー舗装を行う。	県	対策工事済
4	睦合小学校	睦合小学校正門前	横断歩道、一旦停止線、外側線が消えかかっており、舗装が傷んでいる。	舗装も傷んでいる箇所があるため、白線の引き直しを含めて検討を行う。	市 土木課	対策工事済
		睦合小学校北門前		横断歩道及び一旦停止線の引き直しを行う。	警察	対策工事済
		睦合小学校東側三叉路	カーブで見通しが悪い。	路側帯の白線を新たに引く。	市 防災安全課	施工予定
5	玉名町小学校	伊三郎製パン前交差点	雨天時冠水し、車両及び歩行者が避けて通行するため危険。	雨天時に道路の状況を確認し、それに応じた対策を考える。	市 土木課 県	継続中
6	伊倉小学校	伊倉小学校正門前	道幅が狭く、歩道がなく、交通量が多い。	横断歩道のカラー舗装を行う。	市 土木課	対策工事済
		伊倉小学校東門前	歩道がなく、大型車等の車両が多く、スピードを出す車両が多い。	横断歩道のカラー舗装を行う。	県	対策工事済
7	有明中学校	瀬戸運転代行前三叉路	道が狭く、見通しが悪い。	白線の引き直しは実施済み。その他については、現在ある歩道を利用する等、学校から安全に通行するよう指導を行ってもらう。	教育総務課・学校	
8	小天小学校	小天小学校正門前からJAたまな天水総合支所までの区間	歩道が狭く、通学時間帯の交通量も多い。	道路沿いには建物が立ち並んでおり、道路及び歩道の拡幅は困難であるため、学校から児童へ安全に通行するよう指導を行ってもらう。	教育総務課・学校	