

玉名市 通学路合同点検結果一覧表（R6年度）

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対応部署
1	玉南中学校	市道寺田四本木線と市道宮原伊倉駅線の点滅信号区間	交通が多く、大型車両通行が多い。	警察による点滅信号の撤去に伴い標識等の整備後、外側線の設置を検討。	市 防災安全課
2	八嘉小学校	市道一本松青野原線 八嘉小学校正門前	小学校前が上り坂頂点となっているため、通行車両及び歩行者が見えにくい。	正門前2か所に通学路標識設置済。 経過観察に加え、学校から児童へ安全に通行するよう指導を行ってもらう。	教育総務課・学校 市 防災安全課
3	玉名中学校	市道玉中西線 玉名中学校正門前	通行車両・通学性ともに多く、道路幅が狭いため危険。	引き続き学校から生徒へ安全に通行するよう指導を行ってもらい、併せて外側線を引く。	教育総務課・学校 市 防災安全課
4	岱明中学校	市道荒野尾線と市道中土庄山線 交差点	荒野尾線から見えにくく、通行車両が多い。	学校から生徒へ安全に通行するよう指導を行ってもらい、丁字路の交差点ありの路面標示及び外側線を一部引き直す。	教育総務課・学校 市 防災安全課 市 土木課
5	睦合小学校	市道睦合小京塚線 睦合小学校東側	カーブの多い線形で死角となり、下り坂のためスピードが出やすい。	引き続き学校から児童へ安全に通行（道路横断箇所等）するよう指導を行ってもらい、併せて危険箇所前後に「速度落とせ」等の路面標示を行う。	教育総務課・学校 市 防災安全課